



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV-1 Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-2 Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. I
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-2 Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-2 Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. II
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-2 Cafinco, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-1 Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. II
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-1 Cafinco, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-1 Industrial Patrona, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-1 Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. I
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-2 Industrial Patrona, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 225 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15/10/2012 01:47:53p.m.
Fecha de aprobación: 23/10/2012 03:09:49p.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV-1 Punto de Interconexión, Km. 0
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

TAG: PRV-2 Punto de Interconexión, Km. 0
 Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Buen estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 15/10/2012 01:47:53p.m.
Fecha de aprobación: 23/10/2012 03:09:49p.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Nefalí López