



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PRV-1 Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo: 627.
Tamaño: 1"
No. de serie: 627-353

TAG: PRV-2 Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. I
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo: 627.
Tamaño: 1"
No. de serie: 627-338

TAG: PRV-2 Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo: 627.
Tamaño: 1"
No. de serie: 627-333

TAG: PRV-2 Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. II
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo: 627.
Tamaño: 2"
No. de serie: 627-190.

TAG: PRV-2 Cafinco, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo: 627.
Tamaño: 1"
No. de serie: 627-333

TAG: PRV-1 Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. II
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo: 627.
Tamaño: 2"
No. de serie: 627-190.

TAG: PRV-1 Cafinco, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo: 627.
Tamaño: 1"
No. de serie: 627-333

TAG: PRV-1 Industrial Patrona, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo: 310.
Tamaño: 1"
No. de serie: 15299365

TAG: PRV-1 Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. I
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo: 627.
Tamaño: 1"
No. de serie: 627-338.

TAG: PRV-2 Industrial Patrona, S.A. de C.V.
 Punto de ajuste: 225 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo: 310.
Tamaño: 1"
No. de serie: 15299364

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/07/2013 12:46:49p.m.
Fecha de aprobación: 31/07/2013 11:48:51a.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

TAG: PRV-2 Punto de Interconexión, Km. 0.
 Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado físico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo: 310.
Tamaño: 2"
No. de serie: 15271369

TAG: PRV-1 Punto de Interconexión, Km. 0.
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado físico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo: 310
Tamaño: 2"
No. Serie: 15271368

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/07/2013 12:46:49p.m.
Fecha de aprobación: 31/07/2013 11:48:51a.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Nefalí López