



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: 04-May-2014 03-Aug-2014 REV. 0
LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG1: PRV-1 CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: OK
Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
Estado fisico: BUEN ESTADO
Observaciones: OK

TAG2: PRV-2 CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: OK
Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
Estado fisico: BUEN ESTADO
Observaciones: OK

TAG3: PRV-1 CAFINCO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: OK
Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
Estado fisico: BUEN ESTADO
Observaciones: OK

TAG4: PRV-2 CAFINCO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: OK
Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
Estado fisico: BUEN ESTADO
Observaciones: OK

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 31-Oct-2014
Fecha de aprobación: 11-Nov-2014
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2014 03-Aug-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PRV-1 INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: OK

**TAG6:** PRV-2 INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 225 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: OK

**TAG7:** PRV-1 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: OK

**TAG8:** PRV-2 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Oct-2014

Fecha de aprobación: 11-Nov-2014

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2014 03-Aug-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** PRV-1 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: Planta I

---



---

**TAG10:** PRV-2 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: Planta I

---



---

**TAG11:** PRV-1 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: BUEN ESTADO.

Observaciones: Planta II

---



---

**TAG12:** PRV-2 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: BUEN ESTADO.

Observaciones: Planta II

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 31-Oct-2014

**Fecha de aprobación:** 11-Nov-2014

**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez