



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Aug-2014 03-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PRV-1 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: Buen estado.

TAG2: PRV-2 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: Buen estado.

TAG3: PRV-1 INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: Buen estado.

TAG4: PRV-2 INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 225 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: Buen estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Apr-2015

Fecha de aprobación: 30-Apr-2015

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Aug-2014 03-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PRV-1 CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: Buen estado.

TAG6: PRV-2 CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Ok

Observaciones: Buen estado.

TAG7: PRV-1 CAFINCO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: Buen estado.

TAG8: PRV-2 CAFINCO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: Buen estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Apr-2015

Fecha de aprobación: 30-Apr-2015

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Aug-2014 03-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PRV-1 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: Planta I

TAG10: PRV-2 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: Planta I

TAG11: PRV-1 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: Planta II

TAG12: PRV-2 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: Planta II

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Apr-2015

Fecha de aprobación: 30-Apr-2015

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez