



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Aug-2015 03-Nov-2015 REV. 0
LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG1: PRV-1 INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI
Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
Estado fisico: Buen estado
Observaciones: Ok

TAG2: PRV-2 INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

TAG3: PRV-1 INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

TAG4: PRV-2 INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 225 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 27-Oct-2015
Fecha de aprobación: 29-Oct-2015
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Aug-2015 03-Nov-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PRV-1 CAFINCO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG6: PRV-2 CAFINCO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG7: PRV-1 CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG8: PRV-2 CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-Oct-2015

Fecha de aprobación: 29-Oct-2015

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Aug-2015 03-Nov-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PRV-1 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: PLANTA I

TAG10: PRV-2 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: PLANTA I

TAG11: PRV-1 CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: PLANTA II

TAG12: PRV-2 CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: PLANTA II

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-Oct-2015

Fecha de aprobación: 29-Oct-2015

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez