IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Jan-2013 24-Feb-2013	**REV. 0**
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	MENSUAL	**RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en

a) Cruces carreteros:

VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:

N/A

c) Cruces de arroyos:

N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNO AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO AL MOMENTO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NINGUNO

b) Cambio de vegetación:

NINGUNO

8.- Comentarios adicionales:

21 POSTES DE DDV

9.- Evidencias:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez