



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Jan-2016 24-Feb-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO  
\_\_\_\_\_

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A.  
\_\_\_\_\_

c) Cruces de arroyos:  
N/A.  
\_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A.  
\_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: \_\_\_\_\_ 0

b) Cantidad de placas faltantes: \_\_\_\_\_ 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** \_\_\_\_\_ 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
Se realizan recorridos diarios, condición normal de operación durante el periodo.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguna.  
\_\_\_\_\_

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguno.  
\_\_\_\_\_

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No.  
\_\_\_\_\_

b) Cambio de vegetación:  
No.  
\_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 12-May-2016

**Fecha de aprobación:** 13-May-2016

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez