



SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: CCL CONTAINER

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTO ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	CORRECTA Y EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	4 MANOMETROS
Área en general	LIMPIA Y EN BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	08/08/2011
Proximo llenado	08/08/2012

Observaciones:

letreros faltantes los cuales ya se tomaron en cuenta para solicitarlos.CCL Container:
 1 Rombo.
 1 Acc. Restrिंग.

Usuario: INTERCONEXION CCL CONTAINER

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTO ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	N/A
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	N/A
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	2 MANOMETROS
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	09/08/2011
Proximo llenado	08/08/2012

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/06/2012 04:05:05p.m.

Fecha de aprobación: 30/06/2012 07:40:08a.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez