



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | CCL Container, S. A. de C. V. | PERIODO: | 25-Dec-2012 24-Mar-2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Elioenai Cruz Berruecos | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------------|
| Letreros | EN BUEN ESTADO |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | N/A |
| Bardas y puertas | EN BUEN ESTADO |
| Pintura de tubería | EN BUEN ESTADO |
| Paneles solares | N/A |
| Soportería | ASLADA |
| Manómetros | 2 |
| Área en general | LIMPIA Y ORDENADA |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Estado físico | EN BUEN ESTADO |
| Nivel de presión | CORRECTO |
| Fecha de llenado | 10/09/2012 12:00:00a.m. |
| Proximo llenado | 10/09/2013 12:00:00a.m. |
| Observaciones: | |

Usuario: CCL CONTAINER

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------------|
| Letreros | EN BUEN ESTADO |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | EN BUEN ESTADO |
| Bardas y puertas | EN BUEN ESTADO |
| Pintura de tubería | EN BUEN ESTADO |
| Paneles solares | 17 V |
| Soportería | ASLADA |
| Manómetros | 5 |
| Área en general | LIMPIA Y ORDENADA |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Estado físico | EN BUEN ESTADO |
| Nivel de presión | CORRECTO |
| Fecha de llenado | 10/09/2012 12:00:00a.m. |
| Proximo llenado | 10/09/2013 12:00:00a.m. |
| Observaciones: | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____

Elioenai Cruz Berruecos

Carlos Carranza Gutierrez