IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.		
LLENADO PO	PR: Elioenai Cruz Berruecos		
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico:	PCV-1-CCL 30 psig No presenta Buenas condicio	Sello del piloto y regulador:	Si Correctos
Observaciones:	1 linea primaria de regulación y medicion Fisher 627, Serie: 17605085 1" 15-40psg 3/16 30 psi operacion.		
TAG: Punto de ajuste:	PCV-2-CCL 30 psig	CCI Container Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico: Observaciones:			

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/06/2012 05:22:39p.m.

30/06/2012 05:18:45p.m. Fecha de aprobación:

> Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Carlos Carranza Gutierrez Aprobado por: