





IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

Sistema: CCL Container, S. A. de C. V.	Periodo: 25-Sep-2014 al 24-Mar-2015	REV. 0
Fecha: 02-Sep-2015	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-1-207-000-M6-13
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: BACHARACH / HUNTER		Fecha Calibración: 15/03/2015		No. Serie: LV 1001			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	CCL container	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
2	Interconexion	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
3	Sistema	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Sep-2015

Fecha de aprobación: 03-Sep-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez