



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO. COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: CCL Container, S. A. de C. V.	Periodo: 25-Sep-2015 al 24-Mar-2016	REV. 0
Fecha: 29-Sep-2016	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-1-207-000-M6-85
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: PM4		Fecha Calibración: 20 MARZO 2015	No. Serie: 06011022224				
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	CCL CLIENTE	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
2	INTERCONEXION	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
3	SISTEMA	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
<b>Perdidas Totales:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2016

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez