

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Mar-2012 25-Apr-2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NO EXISTEN

b) Cruces de ferrocarril: NO EXISTEN

c) Cruces de arroyos: NO EXISTEN

2.- Estado de registro de válvulas:
VISIBLES Y SEÑALADOS

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 6
 b) Cantidad de placas faltantes: 14

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

8.- Comentarios adicionales:

SE ESTAN COLOCANDO POSTES FALTANTES ASI COMO TOMAS DE POTENCIAL, SE ESTAN LEVANTANDO POSTES CAIDOS.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NO EXISTEN

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:


NO EXISTEN

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez