



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Oct-2014 25-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:
 En buen estado

c) Cruces de arroyos:
 En buen estado

2.- Estado de registro de válvulas:
 En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 4

b) Cantidad de placas faltantes: 15

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas semanales, prueba de sniff , operación normal durante el periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

ninguna

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Sep-2015

Fecha de aprobación: 05-Oct-2015

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Hernán Arias Morales