



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Nov-2014 25-Dec-2014 REV. 0
LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:
En buen estado

c) Cruces de arroyos:
En buen estado

2.- Estado de registro de válvulas:
en buen estado

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 4
b) Cantidad de placas faltantes: 15

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas semanales, prueba de sniff , operación normal durante el periodo.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 02-Sep-2015
Fecha de aprobación: 05-Oct-2015
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Aprobado por: Hernán Arias Morales