



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Dec-2014 25-Jan-2015 REV. 0
LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
En buenas condiciones

c) Cruces de arroyos:
En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:
En buenas condiciones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 4

b) Cantidad de placas faltantes: 15

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

8.- Comentarios adicionales:

Se detectan construcciones en Planta aledaña a Covemex a 10 mts del DDV Km 9+046

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

SI Km

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Sep-2015
Fecha de aprobación: 05-Oct-2015
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Aprobado por: Hernán Arias Morales