



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-May-2015 25-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:  
En excelentes condiciones

c) Cruces de arroyos:  
En buenas condiciones

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
En buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 2

b) Cantidad de placas faltantes: 17

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 3

**8.- Comentarios adicionales:**  
Se realizan patrullajes diarios en derecho de via,

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 05-Oct-2015

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales