



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Aug-2015 25-Sep-2015 REV. 0
LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

b) Cruces de ferrocarril:
EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

c) Cruces de arroyos:
En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:
En buen estado

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 2
b) Cantidad de placas faltantes: 14

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 2

8.- Comentarios adicionales:

El día 23 de septiembre se encontró a la constructora Constructora Eléctrica S.A. de C.V. realizando trabajos cerca del gasoducto Km 8+600, como responsable supervisor Ing. Adrian Lopez Villalobos, realizando proyecto para CFE responsable del Proyecto Ing. Jorge Gonzales, por lo que se suspendió la obra y se le pidió retirar los postes plantados hasta que no cumplieran con los requisitos de Igasamex para poder realizar los trabajos.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 21-Nov-2015
Fecha de aprobación: 23-Nov-2015
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Aprobado por: Hernán Arias Morales