

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Oct-2015 25-Nov-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 en buenas condiciones y señalamientos

b) Cruces de ferrocarril:  
 en buenas condiciones

c) Cruces de arroyos:  
 N/A.

**2.- Estado de registro de válvulas:**

limpias eh identificadas

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

se realizan inspecciones de operacion como rutina diaria

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
 No.

b) Cambio de vegetación:  
 No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Oct-2016

Fecha de aprobación: 27-Oct-2016

Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez