



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Dec-2015 25-Jan-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin cambios de terreno

b) Cruces de ferrocarril: condiciones normales

c) Cruces de arroyos: N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

re realiza conte de placas sin faltante alguno

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 07-Oct-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez