



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Apr-2016 25-May-2016 REV. 0
LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: condiciones aceptables

b) Cruces de ferrocarril: condiciones conservadas

c) Cruces de arroyos: N/A.

2.- Estado de registro de válvulas: en buen estado

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales: se realizan con frecuencia

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 10-Oct-2016
Fecha de aprobación: 27-Oct-2016
Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez
Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez