



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jun-2016 25-Jul-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Ismael de Santiago Martinez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
con señalización

b) Cruces de ferrocarril:  
en buen estado

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
identificadas y limpias

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

sin trabajos sobre derecho de via

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Oct-2016

**Fecha de aprobación:** 27-Oct-2016

**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez

**Aprobado por:** Jorge Alberto Morales Martínez