#### IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.



BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

#### REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Oct-2014 25-Jan-2015 REV. 0

LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

Usuario: COVEMEX, SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

Pararrayos N/A
Sistema de tierras En Buena

Bardas y puertas

En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones

Pintura de tubería

En Buenas Condiciones

En Ruenas Condiciones

Paneles solares
Soportería
Manómetros
En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones

Área en general limpia y despejada

Extintores:

 Estado físico
 Recargado

 Nivel de presión
 normal

 Fecha de llenado
 2014-06-30

Proximo llenado 2015-06-30

Capacidad: 6

Observaciones: OK

Usuario: PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

Pararrayos En buenas condiciones
Sistema de tierras En Buenas Condiciones

Bardas y puertas
Pintura de tubería
En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones

Paneles solares

Soportería

En Buenas Condiciones

En Buenas Condiciones

En Buenas Condiciones

En Buenas Condiciones

Área en general limpia y despejada

**Extintores:** 

 Estado físico
 Recargado

 Nivel de presión
 normal

 Fecha de llenado
 2014-06-30

 Proximo llenado
 2015-06-30

 Capacidad:
 8

Observaciones:

<u>OK</u>

 Rev. No./ Resp.
 Descripción
 Fecha

 0/OUL
 Formato nuevo
 Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015

Fecha de aprobación: 05-Oct-2015

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Autorizadopor: Hernán Arias Morales

Página 1 de 3

## IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085



#### REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Oct-2014 25-Jan-2015 REV. 0

LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

**Usuario:** SANIVEX, S.A. DE C.V.

#### Revisión de instalaciones:

Letreros <u>En Buen Estado</u>

Pararrayos  $\frac{N/A}{F_{1}}$  Sistema de tierras

Bardas y puertas

En Buenas Condiciones

En Buenas Condiciones

Pintura de tubería Paneles solares

En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones

Manómetros Área en general

En Buenas Condiciones limpia y despejada

#### Extintores:

Soportería

Estado físico Re
Nivel de presión noi
Fecha de llenado Proximo llenado 20:

Recargado normal 2014-06-30 2015-06-30

Observaciones:

Capacidad:

OK

Letreros



Usuario: HONDA DE MEXICO SA DE CV

#### Revisión de instalaciones:

Pararrayos Sistema de tierras Bardas y puertas Pintura de tubería Paneles solares Soportería En Buen Estado
En buenas condiciones

En Buenas Condiciones En Buenas Condiciones En Buenas Condiciones

Paneles solares
Soportería
Manómetros
Én Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones
Impia y despejada

Extintores:

Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado Recargado normal

 Fecha de llenado
 2015-06-30

 Proximo llenado
 2014-06-30

 Capacidad:
 2014-06-30

Observaciones: OK



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizadopor:

07-Sep-2015

05-Oct-2015

Mateo Guapo Cerca

Hernán Arias Morales

# **IGASAMEX**

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

### REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

26-Oct-2014 SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 25-Jan-2015 REV. 0

LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003
Usuario: INTERC	ONEXIÓN			
Revisión de instalaci	iones:			
Letreros	En Buen Estado			en des en en en
Pararrayos	En buenas condiciones		Although the second	
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones	Sec.		1
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones		The state of the s	11111
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones	U.S.		
Paneles solares	En Buenas Condiciones		1 100 (2011) 1 100	
Soportería	En Buenas Condiciones	4		
Manómetros	En Buenas Condiciones			12
Área en general	limpia y despejada			V
Extintores:			6	
Estado físico	Recargado			
Nivel de presión	normal		V	
Fecha de llenado	2014-06-30			
Proximo llenado	2015-06-30			
Capacidad: Observaciones: OK	6			

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 07-Sep-2015

Fecha de aprobación:

05-Oct-2015

Elaborado por:

Mateo Guapo Cerca

Autorizadopor:

Hernán Arias Morales