IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas N	atural de Apase	eo, S. A. de C	C. V. PERIODO	0:	Abril 2012	REV. 0
LLENADO PO	R: Al	Alejandro Campos Hernande		r FRECUE	NCIA: TR	RIMESTRAL	RO-006
TAG:	1.01	INTERCONEXIO	DN	TAG:	2.02	PROTEINOI	
Punto de ajuste:	520 psig	_ Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:	280 psi	g Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones			Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	SE UBICA EN LINEA 1 1er PASO			Observaciones:	SE UBICA EN L2(BY PASS)		
TAG:	1.02	INTERCONEXIO	•	TAG:	3.01	SANIVEX	
Punto de ajuste:	520 psig	_ Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:	32 psi		Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico: <u>Buenas condiciones</u> Observaciones: SE UBICA EN LINEA 2 1er PASO				Estado fisico: Observaciones:	Buenas condiciones		
Observaciones:	OL ODION EIN LINEM Z. 181 PASO			Observaciones.	SE UBICA EN L1		
TAG:	1.03	INTERCONEXIO	ON	TAG:	3.02	SANIVEX	
Punto de ajuste:	390 psig	_ Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:	32 psi	_	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:				Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	SE UBICA EN L1 2d0 PASO			Observaciones:	SE UBICA EN L2 (BY PASS)		
TAG:	1.04	INTERCONEXIO	DN	TAG:	4.01	COVEMEX	
Punto de ajuste:	390 psig	_ Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:	32 psi	g Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condiciones			Estado fisico:	Buenas condiciones		
Observaciones:	SE UBICA EN L2 2do PASO			Observaciones:	SE UBICA EN L1		
TAG: Punto de ajuste:	2.01 280 psig	PROTEINOL Placa de datos:	Si	TAG: Punto de ajuste:	4.02 32 psi	COVEMEX Placa de datos:	
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Puopos condicior	•		Estado fisico:	Puonas condi	• •	
Observaciones:	Buenas condiciones SE UBICA EN L1			Observaciones:	Buenas condiciones SE UBICA EN L2 (BY PASS)		
				0303.740.01.00.			
Rev. No./ Res	sp. Descr	Descripción Fecha		Fecha de registro:	24/04/2012 01:12:43p.m.		p.m.
0/OUL	Formate	Formato nuevo Nov-11		Fecha de aprobación:	26/04/2012 11:48:09a.m. Alejandro Campos Hernandez		
	!			Elaborado por:			
				Aprobado por:	·	Bernardo Ortega Vi	dal