IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas N	Gas Natural de Apaseo, S. A. de			O:	Octubre 2012	REV. 0	
LLENADO POR: Alejandro Campos Hernand		s Hernandez	FRECUE	NCIA:	TRIMESTRAL	RO-006		
TAG:	4.01	COVEMEX	,	TAG:	1.04	INTERCONEXI	ON	
Punto de ajuste:	28 psig	_ Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:	380 g	osig Placa de datos:	Si	
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	
Estado fisico:	Buenas condiciones			Estado fisico:	Buenas condiciones			
Observaciones:	SE UBICA EN L1 DEPUES DE REGULADOR			Observaciones:	SE UBICA EN L2 2do PASO			
TAG:	4.02	COVEMEX		TAG:	3.01	PROTEINOL		
Punto de ajuste:	28 psig	Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:	280 p		Si	
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	y regulador:	Correctos	
Estado fisico:	Buenas condiciones SELIBICA EN RYPASS			Estado fisico:		Buenas condiciones E UBICA EN LI DESPUES DE MEDIDOR		
Observaciones:	SE UBICA EN BYPASS			Observaciones:	SE UBICA EN LI I	DESPUES DE MEDIDOR		
TAG:	1.01	INTERCONEXIO	DN	TAG:	3.02	PROTEINOL		
Punto de ajuste:	500 psig	_ Placa de datos:	Si	Punto de ajuste:		osig Placa de datos:	Si	
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	
Estado fisico:	Buenas condiciones			Estado fisico:	Buenas condiciones			
Observaciones:	SE UBICA EN L1 1er PASO			Observaciones:	SE UBICA EN BY	PASS		
	1.00	INTERCONENTS				O N IN /EV		
TAG: Punto de ajuste:	1.02 500 psig	INTERCONEXION Placa de datos:	Si	TAG: Punto de ajuste:	2.01 28r	SANIVEX osiq Placa de datos:	Si	
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta		Correctos	
Estado fisico:	Buenas condiciones			Estado fisico:	Buenas condiciones			
Observaciones:	SE UBICA EN L2 1er PASO			Observaciones:	SE UBICA EN L1 DESPUES DE MEDIDOR			
TAG: Punto de ajuste:	1.03 380 psig	INTERCONEXION Placa de datos:	Si	TAG: Punto de ajuste:	2.02 28 r	SANIVEX psiq Placa de datos:	Si	
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta		Correctos	
Estado fisico:	Buenas condiciones			Estado fisico:	Buenas condiciones			
Observaciones:	SE UBICA EN L1 2do PASO			Observaciones:	SE UBICA EN BY PASS			
Rev. No./ Res	sp. Descr	Descripción Fecha		Fecha de registro:	05/10/2012 10:25:21p.m.		p.m	
0/OUL	Format	Formato nuevo Nov-11		Fecha de aprobación:	06/10/2012 11:18:56a.m.			
	<u> </u>			Elaborado por:	A	Alejandro Campos Hernandez		
				Aprobado por:		Bernardo Ortega Vi	dal	