



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV 3.01 COVEMEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA DESPUES DE MEDIDOR, FISHER 627 S/N 20258553

TAG: PCV 0.04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 2 2do PASO, S/N 16920329 FISHER EZR, PILOTO FISHER 15605290

TAG: PCV 3.02 COVEMEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN BY PASS DESPUES DE MEDIDOR, FISHER 627 S/N 20258553

TAG: PCV 1.01 PROTEINOL
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA DESPUES DE MEDIDOR, S/N 17E97 FISHER, PILOTO FISHER PRX/120 S/N Z214945

TAG: PCV 0.01 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 1 1er PASO, S/N 16920327 FISHER EZR, PILOTO FISHER S/N 161FBHM-7, MONITOR FISHER S/N 16920327

TAG: PCV 1.02 PROTEINOL
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN BY PASS DESPUES DE REGULADOR, S/N 17E97 FISHER EZR, PILOTO PRX/120 FISHER S/N Z214939

TAG: PCV 0.02 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 2 1er PASO, S/N 16920 328 FISHER EZR, PILOTO FISHER S/N 16FBHM-7, MONITOR FISHER S/N 16920920

TAG: PCV 2.01 SANIVEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA DESPUES DE MEDIDOR, FISHER 627-142

TAG: PCV 0.03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN LINEA 1 2do PASO, S/N 16920330 FISHER EZR, PILOTO FISHER S/N 15665291

TAG: PCV 2.02 SANIVEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN BY PASS DESPUES DE REGULADOR, FISHER 627-142

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/02/2013 03:36:43p.m.
Fecha de aprobación: 06/05/2013 11:38:22a.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal