



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Mateo Guapo Cerca</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV 3.01 COVEMEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA DESPUES DE MEDIDOR FISHER 627
S/N 20258553

TAG: PCV 0.04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2 PASO 2 17E97 S/N 20992189 PILOTO
PRX/120 S/N 341144416

TAG: PCV 3.02 COVEMEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN BY PASS DESPUES DE MEDIDOR
FISHER 627 s/n 20258552

TAG: PCV 1.01 PROTEINOL
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Condiciones regulares
 Observaciones: SE UBICA DESPUES DE MEDIDOR S/N 17E97
FISHER, PILOTO FISHER PRX/120 S/N 7214945

TAG: PCV 0.01 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 1 1ER PASO 17/E97 S/N 20992190
PILOTO FISHER PRX-AP/120 S/N 311340108
MONITOR FISHER 2218040

TAG: PCV 1.02 PROTEINOL
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA EN BYPASS DESPUES DE
REGULADOR S/N 17E97 FISHER EZR, PILOTO
PRX/120 FISHER S/N 7214939

TAG: PCV 0.02 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2 1ER PASO 17E97 S/N 20992191 PILOTO
PRX-AP/120 S/n 341340110 MONITOR 2218038

TAG: PCV 2.01 SANIVEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA DESPUES DE MEDIDOR, FISHER
627/142

TAG: PCV 0.03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 1 PASO 2 17E/97 S/N 20992155 PILOTO
PRX/120 S/N 341439710

TAG: PCV 2.02 SANIVEX
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE UBICA DESPUES DE BYPASS DESPUES DE
REGULADOR, FISHER 627/142

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/11/2013 03:15:57p.m.
Fecha de aprobación: 02/12/2013 01:42:38p.m.
Elaborado por: Mateo Guapo Cerca
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares