



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

| | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------|--------|
| SISTEMA: | <u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Octubre 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Mateo Guapo Cerca</u> | FRECUENCIA: | <u>ANUAL</u> | RO-011 |

Usuario: COVEMEX

Modelo:
91-3651VO6U1T

Punto de ajuste en placa:
40 psig

Punto de ajuste encontrado:
0 psig



Observaciones:
PUNTO AJUSTE 39.1

Usuario: HONDA

Modelo:
95-71N1308S

Punto de ajuste en placa:
55 psig

Punto de ajuste encontrado:
55 psig



Observaciones:

Usuario: INTERCONEXION

Modelo:
MERCER 91-71L11T1NU1T

Punto de ajuste en placa:
440 psig

Punto de ajuste encontrado:
0 psig



Observaciones:
PUNTO AJUSTE 443.9

Usuario: PROTEINOL

Modelo:
MERCER 91-52J51T84U1T

Punto de ajuste en placa:
320 psig

Punto de ajuste encontrado:
0 psig



Observaciones:
PUNTO AJUSTE 319.5

Usuario: SANIVEX

Modelo:
MERCER 91-52J51U76U1T

Punto de ajuste en placa:
40 psig

Punto de ajuste encontrado:
39 psig



Observaciones:

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 20/11/2013 05:49:52a.m.

Fecha de aprobación: 02/12/2013 12:49:34p.m.

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares