



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO  
A VALVULA SLAM-SHUT**

Sistema: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.

Periodo: 26-Oct-2015 al 25-Oct-2016

Ficha: RO-CP-04-229-000-A1-85

Fecha: 16-May-2016

REV. 0  
RO-CP-04

**Cuerpo**

Estado de Orificio: Bueno  
Estado de Diafragma: Bueno  
Estado de Resorte: Bueno  
¿Se detecta corrosión?

**Pistón de Alta Presión**

Punto de Ajuste:  
Estado de Orificio: Bueno  
Estado de Diafragma: Bueno  
Estado de Resorte: Bueno  
¿Se detecta corrosión?   
Piezas Reemplazadas:

**Caja de Mecanismo de Actuación**

¿Mirilla Visible?   
Estado de Mecanismo: Bueno  
Piezas Reemplazadas:

**Pistón de Baja Presión**

Punto de Ajuste:  
Estado de Orificio: Bueno  
Estado de Diafragma: Bueno  
Estado de Resorte: Bueno  
¿Se detecta corrosión?   
Piezas Reemplazadas:

**Equipo Empleado en la Calibración**

Marca:  
Modelo:  
No.Serie:  
Fecha Calibración:

**Observaciones**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-May-2016

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Autorizado por: Hernán Arias Morales