

No. DE REPO RTE	RT	FECHA	HORA	¿CON QUIEN TENGO EL GUSTO?	SU NUMERO TELEFONICO? (Pedir el número de donde se encuentra, móvil y/o nextel)	DE QUE EMPRESA NOS LLAMA?	ME PUEDE DESCRIBIR EN QUE CONSISTE LA EMERGENCIA
1	PRD	01/08/12	16:03	T.S.U.JESUS MERAZ	045-664331- 0115	SAMSUNG SDI MEXICO	SE ENCONTRABAN TRABAJANDO CERCA DEL DUCTO, AL REALIZAR UNA EXCAVACION LE PEGARON AL DUCTO Y LE HICIERON UNA PEQUEÑA RUPTURA AL TUBO
2	PCM	02/08/12	12:00	ING. EDGAR MAYORGA	5000-5175	MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V.	CORTE DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE
3	PCM	05/08/2012	12:52	JUAN JOSE GARCIA	018115-058085	MASECA	DESFOGUE EN LA VALVULA DE SEGURIDAD
4	CAM	15/08/12	14:27	SERGIO FALCON	01999-9424680	BARCEL	SE CAYO UN HELICOPTERO
5	LCR	16/08/12	10:16	HECTOR LANDA	01999-9087974	PLANTAS Y ALIMENTOS GRANJAS HERNANDEZ TRIO	CAYO UN HELICOPTERO
6	VSC	16/08/2012	14:25	MARCO BETANCOURT	01999-919-0321	PRODUCTOS ALIMENTICOS DONDE	SE CAYO UN HELICOPTERO EN LA CASETA DE IGASAMEX

7	PRD	20/08/12	10:02	ENRIQUE NAYA	NO DIO	TERRENO DE CULTIVO	UNA CAMIONETA SE ESTAMPO EN LA CASETA DE GAS EN LA CARRETERA LATERAL
8	CCR	24/08/2012	12:56	HECTOR MIGUEL RAMIREZ	01922-2250770	MEXICHEM	CAYO UN HELICOPTERO, EN LA CASETA DE MEDICION DE REGULACION DEL USUARIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA EMPRESA, EL IMPACTO PROVOCO UN ROMPIMIENTO DE TUBERIAS HAY FUEGO HAY 2 PERSONAS HERIDAS
9	PRD	24/08/12	17:01	MIGUEL LOPEZ	012226-10350	HARINERA DE VERACRUZ GRUPO MASECA	UNA FUERTE FUGA EN LA CASETA DE GAS POR IMPACTO DE UN CAMION, HAY 2 PERSONAS HERIDAS.

**PARA UBICAR EL SITIO EXACTO DE LA EMERGENCIA ME PUEDE DECIR:**

¿EN QUE MUNICIPIO O COMUNIDAD SE ENCUENTRA?	¿EN QUE ESTADO DE LA REPUBLICA?	ME PUEDE PROPORCIONAR ALGUN PUNTO DE REFERENCIA?	SU REPORTE SERÁ ATENDIDO POR EL OPERADOR CORRESPONDIENTE . ¿DESEA COMENTAR ALGO MAS ?	SE DIO AVISO A :
TIJUANA	BAJA CALIFORNIA	BOULEVARD LOS OLIVOS ESQUINA BLVD EL FLORIDO, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO FRENTE A SAMSUNG.	SIMULACRO	16:03 ING. ALBERTO MEDINA SE DIO AVISO
RIO BRAVO	TAMAULIPAS	UBICADA EN AV. ROBERTO M. GONZALEZ Y VIA A MATAMOROS COL. SOLIDARIDAD	SIMULACRO	ING. SERGIO TELLEZ
GUADALUPE	NUEVO LEON	NO DIO	NO	12:52 ING. BRUNO GARCIA, EL REALIZO EL REPORTE
MERIDA	YUCATAN	ES EN EL PARQUE INDUSTRIAL NO CONTAMINANTES	SIMULACRO	14:28 ING. HODIN ESCALANTE SE DIO AVISO, 14:29 ING. MARCELO MAGAÑA SE DIO AVISO
MERIDA	YUCATAN	FRENTE DE LA PROCURADURIA, SOBRE PERIFERICO	SIMULACRO	10:15 ING. HODIN ESCALANTE SE DIO AVISO, 10:16 ING MARCELO MAGAÑA SE DIO AVISO
UMÁN	YUCATAN	CARRETERA INTERNACIONAL MERIDA UMÁN	SIMULACRO	14:27 SE DIO AVISO A ING. HODIN ESCALENTE, 14:29 SE DIO AVISO A ING. MARCELO MAGAÑA

VILLAGRAN	GUANAJUATO	A UN LADO DE CHEMIPLASTIC	NO	10:04 SE DIO AVISO AL ING. BERNARDO ORTEGA 10:05 SE DIO AVISO AL ING. ALEJANDRO CAMPOS 10:06 SE DIO AVISO AL ING. EMMANUEL SANDOVAL
JALTIPAN	VERACRUZ	EN LA PLANTA UNIMISUR	SIMULACRO	13:00 ING. ROLANDO VELAZQUEZ RAMIREZ
CHINAMECA	VERACRUZ	ENTRE GRUPO BACHOCO Y OLEOFINOS	NO	17:03 SE DIO AVISO AL ING. JUAN PABLO, 17:03 SE DIO AVISO ING. ROLANDO VELAZQUEZ, 17:04 SE DIO AVISO A ING. JULIO ARTURO MORA.

SE NOTIFICO A :	REPORTE DE LLEGADA AL SITIO (Nombre del operador y hora)	TIEMPO DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA
N/A	16:21 ING. ALBERTO MEDINA	<b>18 MINUTOS</b>
N/A	12:15 ING. SERGIO TELLEZ	<b>15 MINUTOS</b>
<p>12:53 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ NO CONTESTA 12:54 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO, 12:55 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO 12:57 ING. PABLO LOPEZ SE DIO AVISO 12:58 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO AVISO 12:59 ING. JESUS MERAZ NO CONTESTA 13:00 ING. RAFAEL GONZALEZ SE DIO AVISO 13:01 ARQ. ABEL MEDINA NO CONTESTA 13:02 ING. VICTOR SANTIAGO SE DIO AVISO 13:22 ING. JESUS MERAZ SE REPORTO SE DIO AVISO</p>	13:17 ING. BRUNO GARCIA	<b>25 MINUTOS</b>
<p>14:30 ING. JOSE TRINIDAD NO SE LOCALIZO, 14:30 ING. OSVALDO UGALDE SE LE DIO AVISO, 14:32 ING. EDGAR MAYORGA SE LE DIO AVISO, 14:33 ING. PABLO LOPEZ SE LE DIO AVISO, 14:34 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE LE DIO AVISO, 14:35 TSU. JESUS MERAZ SE LE DIO AVISO, 14:36 ING. RAFAEL GONZALEZ SE LE DIO AVISO</p>	14:49 ING. MARCELO MAGAÑA	<b>22 MINUTOS</b>
<p>10:17 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO, 10:18 OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO, 10:20 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO 10:21 ING. PABLO LOPEZ SE DIO AVISO, 10:22 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO AVISO, 10:23 TSU. JESUS MERAZ SE DIO AVISO</p>	10:38 ING. MARCELO MAGAÑA	<b>22 MINUTOS</b>
<p>14:31 ING. JOSE TRINIDAD SE DIO AVISO, 14:32 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO, 14:33 ING. EDGAR MAYORGA EL NUMERO NO ESTA DISPONIBLE O SE ENCUENTRA FUERA DEL AREA DE SERVICIO, 14:34 ING. PABLO LOPEZ SE DIO AVISO ,14:35 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO AVISO, 14:36 TSU. JESUS MERAZ SE DIO AVISO, 14:39 ING. RAFAEL GONZALEZ SE DIO AVISO, 14:48 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO</p>	14:46 ING. MARCELO MAGAÑA	<b>21 MINUTOS</b>

<p>10:08 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ, 10:09 ING. OSVALDO UGALDE,  10:10 ING. EDGAR MAYORGA, 10:11 ING. PABLO LOPEZ, 10:12  ING. GUILLERMO HERNANDEZ, 10:13 ING. JESUS MERAZ.</p>	<p>10:20 ING. ALEJANDRO CAMPOS</p>	<p><b>18 MINUTOS</b></p>
<p>13:01 JOSE TRINIDAD RUIZ SAUCEDO SE DIO AVISO, 13:02 ING.  OSVALDO UGALDE LINARES NO CONTESTO SU MOVIL, 13:03  ING. EDGAR MAYORGA VILLEGAS SE DIO AVISO, 13:04 ING.  PABLO LOPEZ OLVERA TELEFONO FUERA DEL AREA DE  SERVICIO, 13:05 ING. GUILLERMO HERNANDEZ MORALES SE  DIO AVISO, 13:06 T.S.U. JESUS MERAZ FERNANDEZ SE DIO  AVISO, 13:07 ING. RAFAEL GONZALEZ DOMINGUEZSE DIO  AVISO, 13:10 ARQ. ABEL MEDINA CAMACHO SE DIO AVISO .</p>	<p>13:13 OPERADOR ROLANDO VELAZQUEZ RAMIREZ, COMENTA QUE ESTA A 400  MTS PROXIMO AL PUNTO YA QUE EN EL SITIO NO HAY SEÑAL</p>	<p><b>17 MINUTOS</b></p>
<p>17:05 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO, 17:06 ING.  OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO, 17:07 ING. EDGAR  MAYORGA SE DIO AVISO, 17:08 ING. PABLO LOPEZ SE DIO  AVISO, 17:09 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO AVISO,  17:10 ING. JESUS MERAZ SE DIO AVISO</p>	<p>17:20 ING. JULIO ARTURO MORA, COMENTA QUE EL ING. ROLANDO VELAZQUEZ  ES QUIEN ESTA DANDO SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA, PERO TIENE  PROBLEMAS CON SU MOVIL, POR LO CUAL EL NOS ESTARA NOTIFICANDO EL  ESTATUS, SE REPORTO EL ING. ROLANDO VELAZQUEZ 17:24, COMENTA QUE EL  LLEGO A SITIO A LAS 17:20, PERO NO TENIA FORMA DE COMUNICARSE, POR LO  CUAL PIDIO AL ING. JULIO ARTURO MORA QUE SE REPORTARA.</p>	<p><b>19 MINUTOS</b></p>

**REPORTE DEL OPERADOR****NOTIFICACION DE LLEGADA A SITIO:****REPORTE DE TERMINO DE LA EMERGENCIA (Nombre del operador y hora)****SITUACION DE LA EMERGENCIA**

N/A

ALBERTO MEDINA 16:27

COMENTA QUE FUE SIMULACRO PERO QUE EL REALIZO EL PROCEDIMIENTO DE CERRAR VALVULAS

N/A

12:40 ING. SERGIO TELLEZ

SUSPENSION DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL OCASIONADO POR UNA FALLA EN EL SELLO DEL REGULADOR DENTRO DE LA ESTACION DE REGULACION Y MEDICION

13:18 ING. RUIZ NO CONTESTA 13:18 ING. UGALDE SE DIO AVISO  
13:19 ING. MAYORGA SE DIO AVISO 13:22 ING. LOPEZ SE DIO AVISO  
13:22 ING. MERAZ SE DIO AVISO 13:24 ING. HERNANDEZ SE DIO AVISO  
13:24 ING. GONZALEZ SE DIO AVISO

14:46, ING. BRUNO GARCIA

COMENTA QUE UN REGULADOR NO ESTABA FUNCIONANDO BIEN, SE LE DIO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE VALVULA.

14:52 ING. JOSE TRINIDAD SE DIO AVISO, 14:53 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO, 14:53 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO, 14:54 ING. PABLO LOPEZ SE DIO AVISO, 14:54 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO AVISO, 14:55 ING. JESUS MERAZ SE DIO AVISO, 14:56 ING. RAFAEL DOMINGUEZ NO SE LOGRO CONTACTO

14:58 ING. MARCELO MAGAÑA

SE PROCEDIO A ACORDONAR Y A SECCIONAR LA ZONA, SE COORDINO CON BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. PROCEDIO A SECCIONAR LAS VALVULAS DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE. SE DAÑO LA CASETA DEL GAS, SE PROCEDIO A DAR AVISO AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE

10:39 ING. TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO, 10:39 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO , 10:40 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO, 10:41 ING. PABLO LOPEZ SE DIO AVISO, 10:42 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO, 10:43 TSU. JESUS MERAZ SE DIO AVISO

11:33 ING. MARCELO MAGAÑA

CAYO UNA AERONAVE EN LA PLANTA CRIO, ACORDONARON LA ZONA SE PUSIERON DE ACUERDO CON PROTECCION CIVIL, SE CERRO EL PASO Y SE REPORTO PARA REPARACION

14:46 SE DIO AVISO A ING. JOSE TRINIDAD, 14:47 SE DIO AVISO A ING. OSVALDO UGALDE, 14:48 SE DIO AVISO A ING. EDGAR MAYORGA, 14:50 SE DIO AVISO A ING. PABLO LOPEZ, 14:51 SE DIO AVISO A ING. GUILLERMO HERNANDEZ, 14:51 SE DIO AVISO A ING. JESUS MERAZ, 14:52 NO ESTA DISPONIBLE ING. RAFAEL GONZALEZ

15:30 ING. MARCELO MAGAÑA

UNA AERONAVE CAYO, PERO TODO QUEDO BAJO CONTROL AL COORDINARSE CON PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SE DIRIGIERON A CERRAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SU REPARACION.

<p>10:24 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ, 10:25ING. OSVALDO UGALDE, 10:26 ING.PABLO LOPEZ, 10:27 ING. GUILLERMO HERNANDEZ, 10:28 ING. JESUS MERAZ, 10:29 ING. EDGAR MAYORGA, 10:30 ING. RAFAEL GONZALEZ.</p>	<p>10:20 ING. ALEJANDRO CAMPOS</p>	<p>NOS COMENTA EL ING. ALEJANDRO CAMPOS QUE LLEGO AL SITIO, Y NO ENCONTRO DAÑOS EN TUBERIA TAMPOCO FUGA DE GAS, SOLAMENTE UN MURO ESTA UN POCO DAÑADO, POR LO CUAL LA EMERGENCIA QUEDA CONTROLADA</p>
<p>13:16 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SAUCEDO SE DIO A VISO, 13:18 ING. OSVALDO UGALDE LINARES SE DIO A VISO,13:20 ING. EDGAR MAYORGA VILLEGASSE DIO A VISO, 13:21 PABLO LOPEZ OLVERA TELEFONO FUERA DEL AREA DE SERVICIO, 13:21 ING. GUILLERMO HERNANDEZ MORALES SE DIO A VISO 13:22 T.S.U. JESUS MERAZ FERNANDEZ SE DIO A VISO, 13:23 ING. RAFAEL GONZALEZ DOMINGUEZ SE DIO A VISO, 13:25 ARQ. ABEL MEDINA CAMACHO SE DIO A VISO.</p>	<p>14:12 ING. ROLANDO VELAZQUEZ RAMIREZ</p>	<p>LA EMERGENCIA SE TRATO DE UN SIMULACRO, NO FUE REAL, CAYO LA CASETA DEL USUARIO SE ACUDIO A VERIFICAR EL CORTE DE SUMNISTRO EL CUAL SE REALIZA EN LA VALVULA AUTOMATICA Y APARTIR DE AHÍ SE CONTROLA LA SITUACION</p>
<p>17:22 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO A VISO, 17:23 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO A VISO, 17:24 ING.PABLO LOPEZ SE DIO A VISO, 17:25 ING. GUILLERMO HERNANDEZ SE DIO A VISO, 17:26 ING. JESUS MERAZ SE DIO A VISO, 17:27 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO A VISO, 17:29 ING. RAFAEL GONZALEZ SE DIO A VISO</p>	<p>18:10 ING. ROLANDO VELAZQUEZ</p>	<p>UNA CAMION SE IMPACTO CONTRA LA CASETA DE GAS, A LO QUE REALIZARON EL BLOQUEO DE VALVULA, LA EMERGENCIA QUEDO CONTROLADA A LAS 18:00 HRS. SE TRATO DE UN SIMULACRO</p>

OBSERVACIONES	TIEMPO DE DURACIÓN DE LA EMERGENCIA
EL ING. REPORTA AL LLEGAR AL SITIO QUE HAY UNA FUGA, COMENTA QUE PROCEDERA A HACER LA REPARACION POR LO CUAL CERRARA LAS VALVULAS	<b>24 MINUTOS</b>
	<b>40 MINUTOS</b>
EL REPORTE FUE DIRECTAMENTE AL MOVIL DEL ING. BRUNO GARCIA, SE ENVIO EMAIL INFORMATIVO AL ING. JOSE TRINIDAD RUIZ 14:06 ING. BRUNO GARCIA, SE LE LLAMO PARA CONOCER EL STATUS DE LA EMERGENCIA, NOS COMENTA QUE TODAVIA ESTA DANDO MANTENIMIENTO AL REGULADOR DE 10 A 15 MINUTOS TERMINA, 14:36 LE MARCAMOS AL ING. BRUNO GARCIA, NOS COMENTA QUE YA ESTA CONTROLADO SOLO ESTA TERMINANDO DE ARMAR LA VALVULA Y LA PONDRA EN LINEA, COMENTA QUE DE 10 A 15 MIN. ESTARA LISTO. 14:46, SE REPORTO EL ING. BRUNO GARCIA Y COMENTA QUE YA ESTA CONCLUIDA LA EMERGENCIA, TERMINO DE DAR MANTENIMIENTO AL REGULADOR Y YA ESTA EN FUNCIONAMIENTO.	<b>114 MINUTOS</b>
	<b>31 MINUTOS</b>
	<b>77 MINUTOS</b>
15:30 OFINTEL MARCO AL ING. MARCELO MAGAÑA PARA SABER EL ESTATUS DE LA EMERGENCIA.	<b>65 MINUTOS</b>

	<b>18 MINUTOS</b>
EL SR. HECTOR MIGUEL RAMIREZ COMENTO QUE SE TRATA DE UN SIMILACRO	<b>76 MINUTOS</b>
OFINTEL MARCO AL ING. ROLANDO VELAZQUEZ A LAS 18:10, PARA SABER EL ESTATUD DE LA EMERGENCIA	<b>60 MINUTOS</b>