



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Unión Minera del Sur, S. A. de C. V. PERIODO: Febrero 2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: _____

 b) Cruces de ferrocarril: _____

 c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: _____

 b) Cambio de vegetación: _____

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15/09/2012 01:42:33p.m.
Fecha de aprobación: 09/10/2012 04:48:08p.m.
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Neftalí López