



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Jan-2014 31-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: UNION MINERA DEL SUR, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	BUEN ESTADO
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	N/A
Soportería	BIEN
Manómetros	BIEN
Área en general	BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	23 - Jul - 13
Proximo llenado	Jul 23 2014 12:00AM
Observaciones:	

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	BUEN ESTADO
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	N/A
Soportería	BIEN
Manómetros	BIEN
Área en general	BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	23 - Jul - 13
Proximo llenado	Jul 23 2014 12:00AM
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Jun-2014

Fecha de aprobación: 25-Jun-2014

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Autorizado por: Neftalí López