



SISTEMA:	Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: UNIMISUR

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	N/A
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BIEN
Área en general	BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	30/04/2011
Proximo llenado	30/04/2012

Observaciones:
 CASETA DE USUARIO

Usuario: UNIMISUR C.M

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	BUEN ESTADO
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	N/A
Sopotería	BUEN ESTADO
Manómetros	BIEN
Área en general	



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	30/04/2011
Proximo llenado	30/04/2012

Observaciones:
 CASETA DE MEDICION

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22/09/2012 12:58:24p.m.

Fecha de aprobación: 09/10/2012 04:50:31p.m.

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Neftalí López