



SISTEMA:	Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: UNIMISUR C.M

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	NO CUENTA CON ELLOS
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUENA CONDICION
Paneles solares	N/A
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BIEN
Área en general	BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	23/07/2013
Proximo llenado	23/07/2014
Observaciones:	

Usuario: UNIMISUR C.U

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUENA CONDICION
Paneles solares	N/A
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BIEN
Área en general	BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	23/07/2013
Proximo llenado	23/07/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/10/2013 02:59:10p.m.

Fecha de aprobación: 21/10/2013 02:10:04p.m.

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Neftalí López