



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------|--------|
| SISTEMA: | <u>Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Octubre 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Rolando Velazquez Ramirez</u> | FRECUENCIA: | <u>ANUAL</u> | RO-011 |

Usuario: UNIMISUR C.M

Modelo: v.s piloteada

Punto de ajuste en placa: 400 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones:



Usuario: UNIMISUR C.U

Modelo: v.s piloteada

Punto de ajuste en placa: 110 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 21/10/2013 03:40:31p.m.

Fecha de aprobación: 21/10/2013 03:48:51p.m.

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Nefalí López