



**REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR**

**IGASAMEX**

Sistema: Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.

Periodo: 01-Ene-2014 al 31-Mar-2014

REV. 0

Fecha: 18-Jun-2014

Ficha: RO-OD-02-230-000-M3-22

RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion) N/A

Capacidad del tanque (gal) N/A

**INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO**

- Mecanismo de flotador 0
- Empaque de indicador
- Recubrimiento del odorizador
- Cuenta con protección catódica
- Cuenta con aislación eléctrica
- Válvula dosificadora 0
- Válvula de llenado
- Bomba de inyección
- Controlador
- Correcta posición de inidcador de nivel
- Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida
- Describe actividades de mantenimiento realizadas
- Piezas reemplazadas

**RECARGA**

- Fecha de ultima recarga
- Cantidad de odorante agregado

**Describe actividades realizadas**

SE DETECTA CON EL ODORIZANTE QUE TRAE DEL PROVEDOR

**COMENTARIOS GENERALES**

EN ESTE SISTEMA NO SE ODORIZA ES ODORIZADO POR EL PROVEDOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Jun-2014

Fecha de aprobación: 25-Jun-2014

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Autorizado por: Neftalí López