



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: n/a

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
nuevos, se retira maleza

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
no existen

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
no existen

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
no

b) Cambio de vegetación:  
no

**8.- Comentarios adicionales:**  
toda la franja de desarrollo se encuentra señalizada y visible

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 11/04/2012 01:00:40p.m.  
**Fecha de aprobación:** 07/05/2012 04:22:19p.m.  
**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal  
**Aprobado por:** Osvaldo Ugalde Linares