



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: señalizados
- b) Cruces de ferrocarril: no aplica
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

señalizado

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

no existen

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no existen

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo: no existen
- b) Cambio de vegetación: no existen

**8.- Comentarios adicionales:**

Tola la franja de desarrollo se encuentra señalizada y trancitable, no se encuentran irregularidades en el recorrido del sistema

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 25/06/2012 01:18:35p.m.  
**Fecha de aprobación:** 05/07/2012 12:17:33p.m.  
**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal  
**Aprobado por:** Osvaldo Ugalde Linares