



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Naturaltek, S. A. de C. V. PERIODO: Octubre 2012 REV. 0  
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: no aplica

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
señalizado

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 1  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
no existen asentamientos irregulares

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
no existen alteraciones

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
no existe

b) Cambio de vegetación:  
no existe

**8.- Comentarios adicionales:**

durante el recorrido en la franja de desarrollo se tecteo un señalamiento (poste) tirado, este se repara y se vuelve a colocar en su misma posición

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01/11/2012 04:29:17p.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/01/2013 10:07:24a.m.  
**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal  
**Aprobado por:** Osvaldo Ugalde Linares