



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Naturaltek, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
señalizado y accesible

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no existe indicaciones de fuga

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:
Durante el periodose emparejo terreno aledano a la carretera estatal, aprox KM 1+200 estos trabajos fueron de relleno y emparejamiento del terreno, no se exacvo

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14/01/2013 04:42:53p.m.
Fecha de aprobación: 21/01/2013 10:07:32a.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Osvaldo Ugalde Linares