



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
señalizado y accesible

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen


7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no existe indicaciones de fuga

b) Cambio de vegetación:
no existen

8.- Comentarios adicionales:
no existen alteraciones sobre la franja de desarrollo

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 14/01/2013 04:56:00p.m.

Fecha de aprobación: 21/01/2013 10:07:41a.m.

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares