



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Naturaltek, S. A. de C. V. PERIODO: Febrero 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

señalizado, se programa pintura para el proximo mes

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no existen

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

no existen

b) Cambio de vegetación:

no existe

8.- Comentarios adicionales:

durante el mes se encontraron 2 postes ladeados y uno fracturado, se rehabilitaron y se dio pintura a los señalamientos en la franja de desarrollo,
tambien se dio pintura en el perimetro de la interconexion

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/02/2013 01:18:36p.m.
 Fecha de aprobación: 16/04/2013 03:24:49p.m.
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
 Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares