IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	**Naturaltek, S. A. de C. V.**	PERIODO:	**Abril 2013**	**REV. 0**
LLENADO POR:	**Bernardo Ortega Vidal**	FRECUENCIA:	**MENSUAL**	**RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en

a) Cruces carreteros:

señalizados

b) Cruces de ferrocarril:

no existen cruces con ferrocarril

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:

señalizados y accesible

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

no existen asentamientos ni construcciones

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no existen

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

no existen

b) Cambio de vegetación:

no existe

8.- Comentarios adicionales:

se encontro a un propietario de un terreno aledaño con el mejoramiento de terreno, se vacia tierra y se vueve a emparejar, no se realizo ningun tipo de excavacion

9.- Evidencias:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	06/05/2013 11:22:02a.m.
Fecha de aprobación:	14/05/2013 11:45:26a.m.
Elaborado por:	Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por:	Osvaldo Ugalde Linares