



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Naturaltek, S. A. de C. V. PERIODO: Mayo 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
limpios y accesible, se corta maleza

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 1
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen asentamientos

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no existen indicadores de fuga

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:

Durnate el recorrido se noto un poste de señalizacion tirado y quebrado de la bace, se programa su levantamiento

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/06/2013 11:16:36a.m.
Fecha de aprobación: 03/06/2013 01:54:24p.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez