



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Naturaltek, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: señalizados
- b) Cruces de ferrocarril: no existen
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

señalizado

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 1
- b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no existen

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no existe

b) Cambio de vegetación:
no existe

8.- Comentarios adicionales:

se encontro un poste derrivado, se programa reabilitacion

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03/07/2013 02:09:48p.m.

Fecha de aprobación: 25/07/2013 02:36:01p.m.

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez