



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Naturaltek, S. A. de C. V. PERIODO: Julio 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
señalizados

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no existe

b) Cambio de vegetación:
no existe

8.- Comentarios adicionales:

se repara señalamiento derrivado

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22/07/2013 04:05:12p.m.
Fecha de aprobación: 23/07/2013 07:34:44a.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca