



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Jul-2013 14-Aug-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
señalizados

b) Cruces de ferrocarril:
no existen

c) Cruces de arroyos:
no existen

2.- Estado de registro de válvulas:
señalizado

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0
b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:
no se detectan alteraciones a la franja de desarrollo

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
no existen

b) Cambio de vegetación:
no existe

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca