



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Naturaltek S. A. de C. V. | PERIODO: | 15-Sep-2013 14-Oct-2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Bernardo Ortega Vidal | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
señalizados _____

b) Cruces de ferrocarril:
no existen _____

c) Cruces de arroyos:
no existen _____

2.- Estado de registro de válvulas:
señalizado _____

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0
b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:

existe un cuse con una autopista, previo a esto se realizaron sondeos para determinar la ubicación exacta del ducto, actualmente no existen obras cercanas que afecten la integridad del ducto, solo paso de camiones, para esto se relleno de tepetate para brindar mayor proteccion

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca