



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Naturaltek S. A. de C. V. PERIODO: 15-Oct-2013 14-Nov-2013 REV. 0
LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
señalizados

b) Cruces de ferrocarril:
no existen

c) Cruces de arroyos:
no existen

2.- Estado de registro de válvulas:
señalizado

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

durante el periodo se construye protección para el cruzamiento que se tendrá con la autopista Salamanca-León.
se realizara un aplancha de concreto por encima de la tubería con sus Zapatas correspondientes

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro:
Fecha de aprobación: 07-Apr-2014
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca