



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Naturaltek S. A. de C. V.	PERIODO:	15-Dec-2013 14-Jan-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
señalizados  
\_\_\_\_\_

b) Cruces de ferrocarril:  
no existen  
\_\_\_\_\_

c) Cruces de arroyos:  
no existen  
\_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

señalizado  
\_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: \_\_\_\_\_ 0

b) Cantidad de placas faltantes: \_\_\_\_\_ 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** \_\_\_\_\_ 0

**8.- Comentarios adicionales:**

durante este periodo se continua con la construcción de puente elevado, el pateo del terraplén de este puente afecta los señalamiento, se planes re ubicacion de estos

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26-May-2014

**Fecha de aprobación:** 04-Jun-2014

**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca